rozliv při Q100 – současný stav

rozliv při Q20 – současný stav

zaměřený polohopis

stávající oplocení

osa vodního toku dle TPE, staničení

7.6

návrh objektů (PPO)

W-41 dříve realizované geologické sondy

místa střetů návrhů objektů PPO se stávajícími inž. sítěmi a zařízeními příslušný stavební objekt

SO 21.2

návrh doplnění beton. PP zdi SO 24

stávající beton. zed

beton. zed

návrh doplnění beton. PP zdi

stávající beton. PP zed

zpětná klapka SO 21.2

zpětná klapka SO 21.2

zpětná klapka SO 21.2

zpětná klapka SO 21.1

SO 21.3

návrh profilování mobil. hrazení SO 25 SO 26 SO 27 SO 28

PE 110

PVC90

OC 150

LT 100

CHRS40

CHRS41

V160

V161

J1

9.4

9.3

9.2

9.1

8.9

8.8

8.7

8.6

km 9.0

km 8.5

zaměřené i nazaměřené vnitřní STP (CETIN)

zaměřené i nazaměřené optické kabely STP (CETIN)

STP neznámá poloha, neprovozované sítě (CETIN)

NN – podzemní (ČEZ)

STL plynovod (RWE)

vodovody a přípojky (CEVAK)

PVC 150 249.28 246.48 gravitační kanalizace, mater., profil, šachty – kóta poklopu a dna (CEVAK)

PE 110 tlaková kanalizace, mater., profil (CEVAK)

dešťová kanalizace DN300 – orientačně dle OÚ Loděnice

veřejné osvětlení – orientačně dle OÚ Loděnice

1699 vybrané parcely dle katastru nemovitostí

3x40 dřeviny s uvedením průměru kmene, návrh kácení

VYPRACOVAL: Sweco Hydroprojekt a.s	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jaroslav Kabele	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Radek Veselý
KATASTR: Loděnice u Berouna	OKRES: Beroun	STUPEŇ: studie proveditelnosti
POŘIZOVATEL: Povodí Vltavy, státní podnik		DATUM: 07/2016
AKCE: Protipovodňová ochrana obce Loděnice studie proveditelnosti		ARCHIV. ČÍSLO: 004745/16/1
PŘÍLOHA: Koordinační situace - 2. část (lokalita Karlštejnská)	MĚŘÍTKO: 1 : 1.000	PŘÍLOHA Č.: B.2.2